

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

编号: 2020.7.8

现场工作内容		并网柜拼接	
作业地点		黄陂二期, 横天邦送配电间	
作业项目 主要风险分析		触电、短路风险	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	监理、总包、施工单位安全员(负责人)到现场 进行现场监督。	
	平面 布置	警示标识已到位。	
	安全 措施	1) 停电后, 挂上安全警示标识。 2) 有验电笔测试母线排是否带电。 3) 螺栓连接好后, 封板前检查是否有杂物留在 柜体内。 4) 连接好后, 通电试运行前, 检查各路断路器是否在断开 状态。	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施
	整改结果: 无		复验意见: 无
旁站 时间	开始	6:00	对应 作业
	结束	11:00	
		施工前项准备工作。 防护措施所需材料的准备	

旁站监理人员(签名):

段光林

作业负责人(签名):

罗海龙