

安全旁站监理记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-AQ-004

现场工作内容		风机基础开挖	
作业地点		HG16 风机位	
作业项目 主要危险分析		本基基础在作业中存在的主要危险点有：坍塌、落物、坠落、机械伤人、火灾隐患，由于基础较深地质条件无法确定还存在有害气体溢出，基坑下部缺氧等危险。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场由现场负责人指挥施工。每个工作面均有安全监护人进行严密监控。现场安全管理制度已落实，个人防护用品配备齐全，并能正确使用。	
	平面布置	施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全措施	施工现场按照安全施工作业票执行安全施工。按照安全施工方案和安全措施进行施工。	
现场主要问题	符合要求		符合要求
	整改结果：		
旁站时间	开始	2020年6月20日8时0分	对应作业
	结束	2020年6月20日18时0分	
		开挖前准备工作 开挖完成	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：