

安全旁站监理记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-AQ-006

现场工作内容		风机基础开挖			
作业地点		HG12 风机位			
作业项目 主要风险分析		本基基础在作业中存在的主要危险点有：坍塌、落物、坠落、机械伤人、火灾隐患，由于基础较深地质条件无法确定还存在有害气体溢出，基坑下部缺氧等危险。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工现场由现场负责人指挥施工。每个工作面均有安全监护人进行严密监控。现场安全管理制度已落实，个人防护用品配备齐全，并能正确使用。			
	平面 布置	施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。			
	安全 措施	施工现场按照安全施工作业票执行安全施工。按照安全施工方案和安全措施进行施工。			
现场主要问 题	符合要求		监 理 有 关 措 施	符合要求	
	整改结果：			复验意见：	
旁站 时间	开始	2020年7月26日8时0分		对 应 作 业	开挖前准备工作
	结束	2020年7月26日18时0分			开挖完成

旁站监理人员（签名）：徐文平

作业负责人（签名）：刘成