

安全旁站监理记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-AQ-018

现场工作内容		风机下段塔筒吊装	
作业地点		HG17 风机位	
作业项目 主要危险分析		1、大型机械拆卸措施不符合要求 2、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 3、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 4、两机抬吊同一重物措施不完善或指挥失误，吊机配合不协调 5、起吊时出现瞬间强风 6、雷击	
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工现场由现场负责人指挥施工。每个工作面均有安全监护人进行严密监控。现场安全管理制度已落实，个人防护用品配备齐全，并能正确使用。	
	平面 布置	施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	施工现场按照安全施工作业票执行安全施工。按照安全施工方案、《金风系列风电机组 安装手册(通用部分)》安全措施进行施工。	
现场主要问题	符合要求		监理 有关 措施
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2020 年 12 月 15 日 13 时 0 分	对应 作业
	结束	2020 年 12 月 15 日 17 时 0 分	
		符合要求	
		复验意见：	
		吊装准备工作 吊装完成	

旁站监理人员（签名）：

徐平

作业负责人（签名）：

赵彬