

安全旁站监理记录

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材2.6MW分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-AQPZ-004

现场工作内容		4号厂房加固屋顶		
作业地点		4号厂房		
作业项目 主要危险分析		升降车登高作业		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	监理，总包负责人到位，安全指挥员 1 人，工人8人，佩戴安全帽，施工人员系号安全绳。		
	平面布置	现场周围符合登高作业，能满足要求。		
	安全措施	能满足。 施工人员戴好安全帽，系好安全绳。警示带放置符合要求。		
现场主要问题	无		监理有关措施	检查施工人员戴好安全帽，是否按照要求系好安全绳。
	整改结果：无			复验意见：无
旁站时间	开始	2020年6月25日 8时 00分	对应作业	正常
	结束	2020 年6月25日 18 时10分		正常

旁站监理人员：李连明

作业负责人：张坤

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

3.‘施工现场安全文明施工评价’中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

