


# 安全监理旁站记录

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-AQ-B010-004

|                |                                                                                     |                            |        |                                                                                       |                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 工作内容           | 逆变器进场吊卸                                                                             |                            |        |                                                                                       |                            |
| 作业地点           | 光伏区临时场地                                                                             |                            |        |                                                                                       |                            |
| 旁站部位           | 材料堆放处                                                                               | 旁站方式                       | 现场     |                                                                                       |                            |
| 施工内容           | 逆变器吊卸安全旁站                                                                           |                            |        |                                                                                       |                            |
| 重大风险作业         | 拟采取的控制和预防措施                                                                         | 控制方法                       | 控制时机   | 是否已实施                                                                                 |                            |
| 1              | 坠物伤人                                                                                | 已落实                        | 已控制    | 已实施                                                                                   |                            |
| 2              | 起重机失稳                                                                               | 已落实                        | 已控制    | 已实施                                                                                   |                            |
| 3              | 物体打击                                                                                | 已落实                        | 已控制    | 已实施                                                                                   |                            |
| 4              | 吊装物件失稳                                                                              | 已落实                        | 已控制    | 已实施                                                                                   |                            |
| 全员安全技术措施是否已交底  | 已交底                                                                                 | 安全监护人员是否到位                 | 已到位    |                                                                                       |                            |
| 施工机械是否按照方案合理配备 | 已合理配备                                                                               | 安全警戒区域是否设置                 | 已设置    |                                                                                       |                            |
| 事故预控措施是否逐项落实   | 已落实                                                                                 | 主要领导及人员是否到位                | 已到位    |                                                                                       |                            |
| 现场存在主要问题及处理意见： |                                                                                     |                            |        |                                                                                       |                            |
| 无              |                                                                                     |                            |        |                                                                                       |                            |
| 施工单位人员见证       |  |                            | 旁站监理人员 |  |                            |
| 旁站时间           | 开始                                                                                  | 2020 年 06 月 21 日 17 时 00 分 | 作业项目   | 开始                                                                                    | 2020 年 06 月 21 日 17 时 00 分 |
|                | 结束                                                                                  | 2020 年 06 月 21 日 18 时 00 分 |        | 结束                                                                                    | 2020 年 06 月 21 日 18 时 00 分 |

注：（控制方法：W：见证 H：停工待检 S：连续监护 R：记录确认）

（控制时机：P：作业开始前 D：每天至少一次 T：活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前）