



安全监理旁站记录

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-AQ-B010-007

工作内容	光伏区箱变基础平台进场吊卸				
作业地点	25#箱变施工现场				
旁站部位	25#箱变	旁站方式	现场		
施工内容	箱变基础平台吊卸安全旁站				
重大风险作业	拟采取的控制和预防措施		控制方法	控制时机	是否已实施
1	坠物伤人		已落实	已控制	已实施
2	起重机失稳		已落实	已控制	已实施
3	物体打击		已落实	已控制	已实施
4	吊装物件失稳		已落实	已控制	已实施
全员安全技术措施是否已交底	已交底		安全监护人员是否到位	已到位	
施工机械是否按照方案合理配备	已合理配备		安全警戒区域是否设置	已设置	
事故预控措施是否逐项落实	已落实		主要领导及人员是否到位	已到位	
<p>现场存在主要问题及处理意见：</p> <p style="text-align: center;">现场吊车施工中支腿未垫枕木，已要求施工单位现场整改。</p>					
施工单位人员见证			旁站监理人员		
旁站时间	开始	2020年06月25日14时00分	作业项目	开始	2020年06月25日14时00分
	结束	2020年06月25日16时00分		结束	2020年06月25日16时00分

注：（控制方法：W：见证 H：停工待检 S：连续监护 R：记录确认）

（控制时机：P：作业开始前 D：每天至少一次 T：活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前）