


安全监理旁站记录

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-AQ-B010-009

工作内容	光伏区支架檩条、抱箍进场吊卸				
作业地点	光伏区临时场地				
旁站部位	材料堆放处	旁站方式	现场		
施工内容	支架檩条、抱箍吊卸安全旁站				
重大风险作业	拟采取的控制和预防措施	控制方法	控制时机	是否已实施	
1	坠物伤人	已落实	已控制	已实施	
2	起重机失稳	已落实	已控制	已实施	
3	物体打击	已落实	已控制	已实施	
4	吊装物件失稳	已落实	已控制	已实施	
全员安全技术措施是否已交底	已交底	安全监护人员是否到位	已到位		
施工机械是否按照方案合理配备	已合理配备	安全警戒区域是否设置	已设置		
事故预控措施是否逐项落实	已落实	主要领导及人员是否到位	已到位		
现场存在主要问题及处理意见： 无					
施工单位 人员见证			旁站 监理人员		
旁站 时间	开始	2020 年 06 月 28 日 09 时 00 分	作业 项目	开始	2020 年 06 月 28 日 09 时 00 分
	结束	2020 年 06 月 28 日 11 时 00 分		结束	2020 年 06 月 28 日 11 时 00 分

注：（控制方法：W：见证 H：停工待检 S：连续监护 R：记录确认）

（控制时机：P：作业开始前 D：每天至少一次 T：活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前）