


安全监理旁站记录

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-AQ-B010-010

工作内容	光伏区箱变吊装				
作业地点	25#、27#箱变施工现场				
旁站部位	25#、27#箱变	旁站方式	现场		
施工内容	箱变吊装安全旁站				
重大风险作业	拟采取的控制和预防措施	控制方法	控制时机	是否已实施	
1	坠物伤人	已落实	已控制	已实施	
2	起重机失稳	已落实	已控制	已实施	
3	物体打击	已落实	已控制	已实施	
4	吊装物件失稳	已落实	已控制	已实施	
全员安全技术措施是否已交底	已交底	安全监护人员是否到位	已到位		
施工机械是否按照方案合理配备	已合理配备	安全警戒区域是否设置	已设置		
事故预控措施是否逐项落实	已落实	主要领导及人员是否到位	已到位		
现场存在主要问题及处理意见： 现场吊车施工中支腿未垫枕木，已要求施工单位现场整改。					
施工单位人员见证			旁站监理人员		
旁站时间	开始	2020年06月29日15时00分	作业项目	开始	2020年06月29日15时00分
	结束	2020年06月29日17时00分		结束	2020年06月29日17时00分

注：（控制方法：W：见证 H：停工待检 S：连续监护 R：记录确认）

（控制时机：P：作业开始前 D：每天至少一次 T：活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前）