



安全监理旁站记录

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-AQ-B010-025

| | | | | | |
|--|---|-------------------|------------|---|-------------------|
| 工作内容 | 光伏区管桩进场吊卸 | | | | |
| 作业地点 | 光伏区临时场地 | | | | |
| 旁站部位 | 材料堆放处 | 旁站方式 | 现场 | | |
| 施工内容 | 管桩吊卸安全旁站 | | | | |
| 重大风险作业 | 拟采取的控制和预防措施 | 控制方法 | 控制时机 | 是否已实施 | |
| 1 | 坠物伤人 | 已落实 | 已控制 | 已实施 | |
| 2 | 起重机失稳 | 已落实 | 已控制 | 已实施 | |
| 3 | 物体打击 | 已落实 | 已控制 | 已实施 | |
| 4 | 吊装物件失稳 | 已落实 | 已控制 | 已实施 | |
| 全员安全技术措施是否已交底 | 已交底 | 安全监护人员是否到位 | 已到位 | | |
| 施工机械是否按照方案合理配备 | 已合理配备 | 安全警戒区域是否设置 | 已设置 | | |
| 事故预控措施是否逐项落实 | 已落实 | 主要领导及人员是否到位 | 已到位 | | |
| 现场存在主要问题及处理意见： <p style="text-align: center;">无</p> | | | | | |
| 施工单位 人员见证 |  | | 旁站 监理人员 |  | |
| 旁站 时间 | 开始 | 2020年07月19日08时00分 | 作业 项目 | 开始 | 2020年07月19日08时00分 |
| | 结束 | 2020年07月19日15时00分 | | 结束 | 2020年07月19日15时00分 |

注：（控制方法：W：见证 H：停工待检 S：连续监护 R：记录确认）

（控制时机：P：作业开始前 D：每天至少一次 T：活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前）