


# 安全监理旁站记录

工程名称：商河县三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-AQ-B010-046

|                |                                                                                     |                            |            |                                                                                       |                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 工作内容           | 光伏区箱变基础平台进场吊卸                                                                       |                            |            |                                                                                       |                            |
| 作业地点           | 1#箱变施工现场                                                                            |                            |            |                                                                                       |                            |
| 旁站部位           | 1#箱变基础平台                                                                            | 旁站方式                       | 现场         |                                                                                       |                            |
| 施工内容           | 箱变基础平台吊卸安全旁站                                                                        |                            |            |                                                                                       |                            |
| 重大风险作业         | 拟采取的控制和预防措施                                                                         | 控制方法                       | 控制时机       | 是否已实施                                                                                 |                            |
| 1              | 坠物伤人                                                                                | 已落实                        | 已控制        | 已实施                                                                                   |                            |
| 2              | 起重机失稳                                                                               | 已落实                        | 已控制        | 已实施                                                                                   |                            |
| 3              | 物体打击                                                                                | 已落实                        | 已控制        | 已实施                                                                                   |                            |
| 4              | 吊装物件失稳                                                                              | 已落实                        | 已控制        | 已实施                                                                                   |                            |
| 全员安全技术措施是否已交底  | 已交底                                                                                 | 安全监护人员是否到位                 | 已到位        |                                                                                       |                            |
| 施工机械是否按照方案合理配备 | 已合理配备                                                                               | 安全警戒区域是否设置                 | 已设置        |                                                                                       |                            |
| 事故预控措施是否逐项落实   | 已落实                                                                                 | 主要领导及人员是否到位                | 已到位        |                                                                                       |                            |
| 现场存在主要问题及处理意见： |                                                                                     |                            |            |                                                                                       |                            |
| 无              |                                                                                     |                            |            |                                                                                       |                            |
| 施工单位<br>人员见证   |  |                            | 旁站<br>监理人员 |  |                            |
| 旁站<br>时间       | 开始                                                                                  | 2020 年 08 月 20 日 09 时 00 分 | 作业<br>项目   | 开始                                                                                    | 2020 年 08 月 20 日 09 时 00 分 |
|                | 结束                                                                                  | 2020 年 08 月 20 日 11 时 00 分 |            | 结束                                                                                    | 2020 年 08 月 20 日 11 时 00 分 |

注：（控制方法：W：见证 H：停工待检 B：连续监护 R：记录确认）

（控制时机：P：作业开始前 D：每天至少一次 T：活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前）