



安全监理旁站记录

编号: CZZH-AQ-B010-072

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

工作内容	光伏区组件进场吊卸				
作业地点	光伏区临时场地				
旁站部位	组件堆放处	旁站方式	现场		
施工内容	组件吊卸安全旁站				
重大风险作业	拟采取的控制和预防措施	控制方法	控制时机	是否已实施	
1	坠物伤人	已落实	已控制	已实施	
2	起重机失稳	已落实	已控制	已实施	
3	物体打击	已落实	已控制	已实施	
4	吊装物件失稳	已落实	已控制	已实施	
全员安全技术措施是否已交底	已交底	安全监护人员是否到位	已到位		
施工机械是否按照方案合理配备	已合理配备	安全警戒区域是否设置	已设置		
事故预控措施是否逐项落实	已落实	主要领导及人员是否到位	已到位		
现场存在主要问题及处理意见:					
无					
施工单位 人员见证			旁站 监理人员		
旁站 时间	开始	2020 年 10 月 15 日 08 时 00 分	作业 项目	开始	2020 年 10 月 15 日 08 时 00 分
	结束	2020 年 10 月 15 日 17 时 30 分		结束	2020 年 10 月 15 日 17 时 30 分

注: (控制方法: W: 见证 H: 停工待检 S: 连续监护 R: 记录确认)

(控制时机: P: 作业开始前 D: 每天至少一次 T: 活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前)