

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号: JSHJT-AQPZ-20200808

现场工作内容		金沙河面业集团(南和厂区)制粉车间 2#屋顶		
作业地点		制粉车间 2#屋顶 		
作业项目 主要危险分析		安全帽, 机械安全隐患, 吊装作业。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	30 名施工人员; 管理人员 2 人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面 布置	场地平整。		
	安全 措施	工人佩戴安全帽, 各种机械设备和车辆严禁无证人员操作, 吊装作业前, 先检查机械设备是否存在安全隐患, 并应对各种机械设备进行定期检修或更换。		
现场 主要 问题	吊装时, 个别施工人员站立在吊装物体下方		已对施工人员进行危险及安全讲解, 切勿在吊装时站立物体下方, 保证自身 安全	
	整改结果:		复验意见: 	
旁站 时间	开始	2020 年 08 月 08 日 14 时 40 分	对应 作业	吊装施工开始
	结束	2020 年 08 月 08 日 18 时 30 分		吊装施工结束

旁站监理人员(签名):



作业负责人(签名):



注: 1. 记录由旁站监理人员填写。



扫描全能王 创建