


GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表


安全旁站监理记录表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目


编号: JSHJT-AQPZ-20200913

现场工作内容		金沙河面业集团(南和厂区)制粉车间 1 屋顶混凝土吊运		
作业地点		制粉车间 1 混凝土屋顶北侧楼下 		
作业项目 主要危险分析		安全帽, 机械安全隐患, 吊装作业。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	20 名施工人员; 管理人员 3 人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面 布置	场地平整。		
	安全 措施	吊装作业前, 确认工人是否佩戴安全帽, 操作各种机械设备和吊车的操作证件。再检查各种机械设备和吊车的安全状况。吊运现场是否设置警示标识和专人负责警戒。		
现场 主要 问题	无	监理 有关 措施	无	
	整改结果 		复验意见: 	
旁站 时间	开始	2020 年 09 月 13 日 08 时 10 分	对应 作业	吊装施工开始
	结束	2020 年 09 月 13 日 10 时 10 分		吊装施工结束

旁站监理人员(签名):



作业负责人(签名):



注: 1. 记录由旁站监理人员填写。



扫描全能王 创建