


GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号: JSHJT-AQPZ-20200927

现场工作内容		金沙河面业集团(沙河厂区)制粉车间 1 混凝土屋顶	
作业地点		制粉车间 1 混凝土屋顶 	
作业项目 主要风险分析		安全帽, 机械安全隐患, 吊装作业, 高处落物。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	20 名施工人员; 管理人员 3 人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	场地平整。	
	安全措施	工人佩戴安全帽, 各种机械设备和车辆严禁无证人员操作, 吊装作业前, 先检查机械设备是否存在安全隐患, 并应对各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场主要问题	无	监理有关措施	无
	整改结果: 无		复验意见:
旁站时间	开始	2020 年 09 月 27 日 08 时 30 分	吊装施工开始
	结束	2020 年 09 月 27 日 11 时 00 分	吊装施工结束

旁站监理人员(签名): 李利顺

作业负责人(签名): 李 强

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。



扫描全能王 创建