

旁站监理记录表

工程名称：瑞盛新能源（山东正凯）5.6MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-RSXNY-03

日期及天气：2020 年 08 月 22 日 气候：晴 21-28	施工单位：上海电气股份集团有限公司
旁站监理的部位或工序：1#2#厂房配电室	
旁站监理开始时间：09:00	旁站监理结束时间：12:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 37 人， 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。	
发现的问题及处理情况： 问题：连接母排时个别螺栓紧固不到位 处理情况：已告知施工人员逐个紧固检查，防止日久脱落。	
旁站监理人员（签字）：许青松 2020 年 8 月 22 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建

