

# 安全旁站监理记录表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

编号：SQXH-ZHJL--007

|                |       |                                                                                                              |        |       |         |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
| 现场工作内容         |       | 屋面支架基础混凝土吊装                                                                                                  |        |       |         |
| 作业地点           |       | 79#楼                                                                                                         |        |       |         |
| 作业项目<br>主要危险分析 |       | 1、机械伤害<br>2、高空坠落<br>3、物体打击                                                                                   |        |       |         |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理  | 1、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已安全检查并出工作票鉴证。<br>2、施工现场已安排专人进行吊车指挥和监护，安全员负责现场安全事宜。<br>3、施工前已进行全员安全交底并全员进行了签字。 |        |       |         |
|                | 平面布置  | 1、吊车区域与其他区域之间拉警戒线进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域。<br>2、吊车就位于 79#房侧，支撑平稳。<br>3、施工区域现场布置满足施工安全要求。                            |        |       |         |
|                | 安全措施  | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、混凝土料斗吊装时所用的钢丝绳，在吊点处要求防护措施，防止料斗吊装时对接处将吊绳卡断。<br>3、现场人员远离吊装区域。             |        |       |         |
| 现场主要问题         | 无     |                                                                                                              | 监理有关措施 | 无     |         |
|                | 整改结果： |                                                                                                              |        | 复验意见： |         |
| 旁站时间           | 开始    | 2020 年 11 月 12 日 7 时 40 分                                                                                    |        | 对应作业  | 已具备吊装条件 |
|                | 结束    | 2020 年 11 月 12 日 11 时 30 分                                                                                   |        |       | 已安全吊装完毕 |

旁站监理人员（签名）：王明官

作业负责人（签名）：赵成时

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建