安全旁站监理记录表

项目名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S—JL--XLQAQPZ-020

日期及气候：2020.12.10，阴转小雨16/6℃	施工地点：青田县东源镇万山乡
旁站监理的部位或工序：B4号铁塔组立	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：17:30

施工情况：铁塔组立过程严格按照施工方案和规范进行。各铁塔组立现场作业、施工机具、材料准备满足使用要求。铁塔组立技术安全交底按设计规范要求展开。地锚埋设、临时拉线架设满足铁塔组立要求。

监理情况

检查铁塔组立安装图、施工作业指导书、工艺技术措施等已齐备，满足铁塔组立需要。检查铁塔组立操作人员、登高人员、起重操作人员已具备上岗条件且经技术安全交底

发现问题：

1.作业人员安全帽配戴不符合要求.

处理意见：

1.要求作业人员正确配戴安全帽.

备注（包括处理结果）：

符合相关要求

承包单位：

安检员：

日　期：2020年12月10日

项目监理机构：

旁站监理人员：

日　　期：2020年12月11日

填报说明：

本表有项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。