

安全旁站监理记录表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-AQPZ-004

现场工作内容		贴面车间支架吊装	
作业地点			
作业项目 主要风险分析		安全帽、机械安全隐患、吊装作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	22 名施工人员，管理人员 2 名，施工人员到现场后由现场管理人员进行安全技术交底	
	平面 布置	场地平整	
	安全 措施	工人佩戴安全帽，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，吊装作业前，先检查机械设备是否存在安全隐患，并对应各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场 主要 问题	工人未正确佩戴安全帽		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果： 已整改		
旁站 时间	开始	2020年10月17日 8时00分	对应 作业 吊装作业开始 吊装结束
	结束	2020年10月17日 12时30分	

旁站监理人员（签名）：王三鑫

作业负责人（签名）：朱清

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。