

安全旁站监理记录表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHL-AQPZ-005

现场工作内容		1 号厂房组件吊装	
作业地点			
作业项目 主要风险分析		安全帽、机械安全隐患、吊装作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	20 名施工人员，管理人员 4 名，施工人员到现场后由现场管理人员进行安全技术交底	
	平面 布置	场地平整	
	安全 措施	工人佩戴安全帽，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，吊装作业前，先检查机械设备是否存在安全隐患，并对应各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场 主要 问题	整改结果：	监 理 有 关 措 施	复验意见：
旁站 时间	开始	2020 年 10 月 27 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2020 年 10 月 27 日 17 时 30 分	

旁站监理人员

（签名）：[Signature]
安徽铜陵万华禾香板业
11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部

（签名）：[Signature]
安徽铜陵万华禾香板业
11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目
项目部