

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: TLWH-ZHJL-AQPZ-15

现场工作内容		清洗管道吊装	
作业地点			
作业项目 主要风险分析		安全帽、机械安全隐患、吊装作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5 名施工人员, 管理人员 2 名, 施工人员到现场后由现场管理人员进行安全技术交底	
	平面 布置	场地平整	
	安全 措施	工人佩戴安全帽, 各种机械设备和车辆严禁无证人员操作, 吊装作业前, 先检查机械设备是否存在安全隐患, 并对各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施 复验意见: 无
	整改结果:		
旁站 时间	开始	2022 年 3 月 5 日 10 时 00 分	对应 作业 作业负责人(签名): 朱涛
	结束	2022 年 3 月 5 日 14 时 00 分	

旁站监理人员(签名): 朱涛

安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏电站项目 项目部



扫描全能王 创建