

安全旁站监理记录表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		2 号备料间支架吊装	
作业地点		 安徽铜陵万华禾香板业 • 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工区域：2#备料间 施工内容：支架吊装 施工责任人：刘雪亮、张瑞、张涛、陈建波 监理责任人：王道春、闫鑫 拍摄时间：2020.10.10 星期六 天气：晴 18℃ 东风 ≤3级 湿度 84% 地点：铜陵市：铜陵万华禾香板业有限公司	
作业项目 主要风险分析		安全帽、机械安全隐患、吊装作业	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	20 名施工人员，管理人员 2 名，施工人员到现场后由现场管理人员进行安全技术交底	
	平面布置	场地平整	
	安全措施	工人佩戴安全帽，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，吊装作业前，先检查机械设备是否存在安全隐患，并对应各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场主要问题	整改结果：	监 理 有 关 措 施	复验意见：
旁站时间	开始	2020 年 10 月 10 日 8 时 30 分	对应作业
	结束	2020 年 10 月 10 日 10 时 00 分	

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人：[Signature]

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。