

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式发电项目

编号: TLWH-ZHIL-AQPZ-002

现场工作内容		3号厂房导轨夹具吊装	
作业地点		3号厂房  安徽铜陵万华禾香板业 • 11.8MW瓦屋顶分布式光伏发电项目项目 施工区域: 1、3#秸秆棚支架吊装 施工内容: 支架安装 施工责任人: 刘元仓 拍摄时间: 2020.09.27 06:28 天气: 多云 20°C 地点: 铜陵市·万华农作物秸秆综合利用生态产业园(建设中) 今日水印 相机	
作业项目 主要危险分析		安全帽, 机械安全隐患, 吊装作业。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	20名施工人员; 管理人员3人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	场地平整	
	安全措施	工人佩戴安全帽, 各种机械设备和车辆严禁无证人员操作, 吊装作业前, 先检查机械设备是否存在安全隐患, 并应对各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场主要问题	整改结果:	监理有关措施	复验意见:
旁站时间	开始	2020年9月27日6时00分	对应作业
	结束	2020年9月27日9时00分	
旁站作业开始		旁站作业结束	

旁站监理人员(签名):

作业负责人:

