


安全旁站监理记录表

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容	水泵车间高空打孔作业		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	信号员；警示带；安全帽；施工路面；屋面堆放；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	7 名施工人员（含 2 名机械操作员）； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面平整	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，安全绳系好	
现场主要问题	厂区内可能有人员经过		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果： 要求施工方派专人查看路面及指挥操作员行走 路径；		
旁站 时间	开始	2020 年 11 月 26 日 8 时	对应 作业
	结束	2020 年 11 月 26 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：张良兵

作业负责人（签名）：范连良

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建