

安全监理旁站记录

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：HZGF-AQ-B010-001

工作内容	光伏区基础开挖				
作业地点	B 区开挖场地				
旁站部位	基础开挖	旁站方式	现场		
施工内容	基础开挖安全旁站				
重大风险作业	拟采取的控制和预防措施		控制方法	控制时机	是否已实施
1	坠物伤人		已落实	已控制	已实施
2	机械失稳		已落实	已控制	已实施
3	机械伤人		已落实	已控制	已实施
4	物件失稳		已落实	已控制	已实施
全员安全技术措施是否已交底	已交底		安全监护人员是否到位	已到位	
施工机械是否按照方案合理配备	已合理配备		安全警戒区域是否设置	已设置	
事故预控措施是否逐项落实	已落实		主要领导及人员是否到位	已到位	
现场存在主要问题及处理意见：					
无					
施工单位 人员见证			旁站 监理人员		
旁站 时间	开始	2021 年 08 月 12 日 09 时 50 分	作业 项目	开始	2021 年 08 月 12 日 09 时 50 分
	结束	2021 年 08 月 12 日 11 时 00 分		结束	2021 年 08 月 12 日 11 时 00 分

注：（控制方法：W：见证 H：停工待检 S：连续监护 R：记录确认）

（控制时机：P：作业开始前 D：每天至少一次 T：活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前）



2021.08.12 09:51



2021.08.12 09:52