

安全旁站监理记录表

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--015

现场工作内容		外线立杆吊装		
作业地点		外线施工现场		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高空坠落 3、物体打击		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已安全检查并出工作票鉴证。 2、施工现场已安排专人进行吊车指挥和监护，安全员负责现场安全事宜。 3、施工前已进行全员安全交底并全员进行了签字。		
	平面 布置	1、吊车区域与其他区域之间拉警戒线进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域。 2、吊车就位于外线立杆位置旁边，支撑平稳。 3、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、混凝土电杆吊装时所用的钢丝绳，在吊点处要求做好防护措施，防止电杆吊装时对接处将吊绳卡断。 3、现场人员远离吊装区域。		
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	无
	整改结果：			复验意见：
旁站 时间	开始	2020 年 12 月 8 日 12: 00	对应 作业	已具备吊装条件
	结束	2020 年 12 月 8 日 14: 30		已安全吊装完毕

旁站监理人员（签名）：孙成龙

作业负责人（签名）：贾海栋

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

