

## 安全旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: YCGF-AQPZ-017

|                                |                              |                                                                                                                                                            |                                                 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目 |                              | 编号: YCGF-AQFZ-01                                                                                                                                           |                                                 |
| 现场工作内容                         |                              | 管桩 PHC300A-70 吊装                                                                                                                                           |                                                 |
| 作业地点                           |                              | A13 地块                                                                                                                                                     |                                                 |
| 作业项目<br>主要危险分析                 |                              | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                                                 |                                                 |
| 施工现场安全文明施工评价                   | 组织管理                         | 1、施工方案已审批, 方案满足吊装要求。<br>2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。                        |                                                 |
|                                | 平面布置                         | 1、对起吊区域拉好警示带<br>2、吊车周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志<br>3、吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区域<br>4、吊车九尾光伏区硬化路面, 支撑平稳<br>5、施工区域现场布置满足吊装安全要求                            |                                                 |
|                                | 安全措施                         | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求。<br>2、管桩吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因管桩吊绳卡断。<br>3、吊装过程中要用溜绳控制方向, 待管桩九尾稳定稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。<br>4、吊车操作人员听从地面安全人员指挥, 吊至安全区域。 |                                                 |
| 现场主要问题                         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:<br><br>无 |                                                                                                                                                            | 监理指令:<br><br>吊装注意安全                             |
|                                | 整改结果:<br><br>无               |                                                                                                                                                            | 复查意见:<br><br>无                                  |
| 旁站时间                           | 开始                           | 2021年04月10日8时00分                                                                                                                                           | 对作业<br>开始前人、机、料、法、环良好。<br><br>作业完成后“工完、料净、场地清”。 |
|                                | 结束                           | 2021年04月10日10时30分                                                                                                                                          |                                                 |

旁站监理人员(签名): 王德伟

作业负责人(签名): 潘煜