

安全旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-AQPZ-087

现场工作内容	箱逆变一体机（6 台）			
作业地点	A13（1 台）、B03（1 台）、物料场（4 台）			
作业项目 主要危险分 析	1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足要求。 2、施工人员具有相应的资格，已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 5、做好现场成品材料的保护。		
	平面布置	1、对吊装区域拉好警示带 2、周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志 3、吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，轨道区垫土夯实硬化路面，支撑平稳 4、施工区域现场布置满足安全要求		
	安全措施	1、编制吊装施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求。 2、操作人员听从地面安全人员指挥，直至拉送至指定区域。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：	监 理 有 关 措 施	监理指令：	
	整改结果：		复查意见：	
旁站时间	开始	2022 年 4 月 28 日 15 时 00 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2022 年 4 月 28 日 19 时 00 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：张良五

作业负责人（签名）：梁京