

安全旁站监理记录表

工程名称: 星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-AQPZ-007

现场工作内容		组件吊运至屋面		
作业地点		星恒厂区 B1 号楼南面		
作业项目 主要危险分析		吊运过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1、吊车周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好		
现场主要问题	无	监理有关措施	要求现场严格按照安全文明施工标准化的要求施工。	
	整改结果: 无		复验意见:	
旁站时间	开始	2021 年 05 月 02 日 07 时 30 分	对应作业	支架材料屋面吊运
	结束	2021 年 05 月 02 日 17 时 30 分		吊运完成, 吊车撤离。

旁站监理人员 (签名): 唐剑

作业负责人 (签名): 张青和