

安全旁站监理记录表

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容	直流电缆进场卸货		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	信号员；警示带；安全帽；施工路面；地面堆放设备材料等；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	10 名施工人员，叉车一台； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面平整	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，	
现场主要问题	厂区内可能有人员经过		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果： 要求施工方派专人查看路面及指挥操作员；		
旁站 时间	开始	2021 年 4 月 4 日	对应 作业
	结束	2021 年 4 月 4 日	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：