


# 安全旁站记录

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-SGEQ-AQPZ022

|                  |                                                                                     |                                                                                                          |                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 现场工作内容           | 棒二车间、棒一的大盘卷车间组件吊装                                                                   |                                                                                                          |                             |
| 作业地点             |  |                                                                                                          |                             |
| 作业项目<br>主要风险分析   | 高空坠落、物体打击、警示带；安全帽；施工路面；屋面堆放；                                                        |                                                                                                          |                             |
| 施工现场安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                                                                | 17 名施工人员及 1 名吊装车司机；<br>施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底                                                 |                             |
|                  | 平面布置                                                                                | 地面较平整，无塌方隐患                                                                                              |                             |
|                  | 安全措施                                                                                | 警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。 |                             |
| 现场主要问题           |                                                                                     | 整改结果：<br>             | 监督<br>有关<br>措施<br><br>复验意见： |
|                  |                                                                                     |                                                                                                          |                             |
| 旁站<br>时间         | 开始                                                                                  | 2021 年 8 月 8 日 7:20 时                                                                                    | 对应<br>作业                    |
|                  | 结束                                                                                  | 2021 年 8 月 8 日 17:00 时                                                                                   |                             |

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建