

安全旁站监理记录表

工程名称：安徽红方、创美包装有限公司 1.1MWP 屋顶分布式光伏项目


编号：001

现场工作内容		支架及桥架、偏铁吊装		
作业地点		红方 5、6#车间		
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。		
	平面 布置	吊装范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，安排专人安全防护。		
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场 主要 问题			监理 有关 措施 复验意见：	
	整改结果：			
旁站 时间	开始	2021 年 06 月 15 日 6 时 00 分	对应 作业	正常
	结束	2021 年 06 月 15 日 10：00 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。


2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：安徽红方创美包装有限公司 1.1MWP 屋顶分布式光伏项目

编号：002

现场工作内容		支架、接地偏铁吊装	
作业地点		水泥屋面车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面 布置	吊装范围内已拉警界线，警示标志已竖在明显地方，按排专人安全防护。	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警界线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	1,警界线南侧未拉		1,要求及时已拉好
	整改结果： ,现场督促整改，警界线已拉好		复验意见： ,现场督促整改，警界线已拉好
旁站 时间	开始	2021年06月17日6时00分	对应 作业
	结束	2021年06月17日9时00分	正常
			正常

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：安徽红方创美包装有限公司 1.1MWP 屋顶分布式光伏项目

编号：003

现场工作内容		龙门架、屋面垃圾吊装		
作业地点		水泥屋面车间		
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。		
	平面 布置	吊装范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，安排专人安全防护。		
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场 主要 问题	无		无	
	整改结果：			复验意见：
旁站 时间	开始	2021 年 06 月 29 日 6 时 00 分	对应 作业	正常
	结束	2021 年 06 月 29 日 11 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：

（手写签名）

作业负责人（签名）：

（手写签名）

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称: 安徽红力创美包装有限公司 1.1MWp 屋顶分布式光伏项目


编号: 004

现场工作内容		龙门架吊装		
作业地点		水泥屋面及五号车间		
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。		
	平面 布置	吊装范围内已拉警戒线, 警示标志已竖在明显地方, 按排专人安全防护。		
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行, 起吊等性能良好。		
现场 主要 问题	无		无	
	整改结果:			复验意见:
旁站 时间	开始	2021 年 07 月 10 日 6 时 00 分	对应 作业	正常
	结束	2021 年 07 月 10 日 18 时 00 分		正常

旁站监理人员 (签名):



作业负责人 (签名):



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：安徽红方、创美包装有限公司 1.1MWP 屋顶分布式光伏项目


编号：005

现场工作内容		水泥基础、垃圾清理吊装	
作业地点		红方 1、3#车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面 布置	吊装范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，按排专人安全防护。	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题			监理 有关 措施
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2021 年 07 月 11 日 6 时 00 分	对应 作业
	结束	2021 年 07 月 11 日 10：30 时 00 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：安徽红方、创美包装有限公司 1.1MWP 屋顶分布式光伏项目


编号：006

现场工作内容		龙门架、爬梯、导轨、桥架等吊装		
作业地点		红方五号六号车间，时代创美车间屋面		
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。		
	平面 布置	吊装范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，安排专人安全防护。		
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场 主要 问题	高空作业未系好安全带		要求立刻佩戴安全带	
	整改结果： 已佩戴好安全带		复验意见： 经检查符合要求	
旁站 时间	开始	2021 年 07 月 12 日 6 时 00 分	对应 作业	正常
	结束	2021 年 07 月 12 日 19 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：安徽红方、创美包装有限公司 1.1MWP 屋顶分布式光伏项目


编号：007

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		红方 1、2#车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面 布置	吊装范围内已拉警界线，警示标志已竖在明显地方，安排专人安全防护。	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警界线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题			监理 有关 措施
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2021 年 07 月 24 日 6 时 00 分	对应 作业
	结束	2021 年 07 月 24 日 18：00 时 00 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：安徽红方、创美包装有限公司 1.1MWP 屋顶分布式光伏项目

编号：008

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		红方 3# 车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面 布置	吊装范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，按排专人安全防护。	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题			监理 有关 措施
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2021 年 07 月 24 日 6 时 00 分	对应 作业
	结束	2021 年 07 月 24 日 18：30 时 00 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：安徽红方、创美包装有限公司 1.1MWP 屋顶分布式光伏项目


编号：009

现场工作内容		换旧组件吊装		
作业地点		红方 5、6#车间		
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。		
	平面 布置	吊装范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，安排专人安全防护。		
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场 主要 问题	个别人没戴安全帽		要求立即戴好安全帽	
	整改结果： 已现场整改		复验意见： 已正常佩戴	
旁站 时间	开始	2021 年 08 月 02 日 6 时 00 分	对应 作业	正常
	结束	2021 年 08 月 02 日 18：30 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：安徽红方、创美包装有限公司 1.1MWP 屋顶分布式光伏项目


编号：010

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		时代车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面 布置	吊装范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，安排专人安全防护。	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题			监理 有关 措施
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2021 年 08 月 19 日 6 时 00 分	对应 作业
	结束	2021 年 08 月 19 日 19 时 00 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：安徽红方、创美包装有限公司 1.1MWP 屋顶分布式光伏项目


编号：011

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		时代车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面 布置	吊装范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，安排专人安全防护。	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题			监理 有关 措施
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2021 年 08 月 20 日 6 时 00 分	对应 作业
	结束	2021 年 08 月 20 日 18：30 时 00 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。