

# 安全旁站监理记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-AQPZ-

|                |                                      |                                                                                                                                                    |                       |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 现场工作内容         |                                      | 组件卸货                                                                                                                                               |                       |
| 作业地点           |                                      | 二标货场                                                                                                                                               |                       |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                                      | 坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳                                                                                                                             |                       |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                                 | 1、现场管理人员到位，机械准备到位；<br>2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底；<br>3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；                                                                                 |                       |
|                | 平面布置                                 | 1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。<br>2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。                                                                                   |                       |
|                | 安全措施                                 | 1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求；<br>2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜；<br>3、吊车使用中回转半径内严禁站人；<br>4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装；<br>5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具；<br>现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。 |                       |
| 现场主要问题         | （现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等）<br>无 |                                                                                                                                                    | （针对现场情况，提出的监理指令）<br>无 |
|                | 整改结果：<br>无                           |                                                                                                                                                    | 复验意见：<br>无            |
| 旁站时间           | 开始                                   | 2024年7月11日13时56分                                                                                                                                   | 对应作业                  |
|                | 结束                                   | 2024年7月11日15时45分                                                                                                                                   |                       |
|                |                                      | （开始旁站时现场作业状况）良好<br>（结束旁站时现场作业状况）良好                                                                                                                 |                       |

旁站监理人员（签名）：张松

作业负责人（签名）：张松