

安全旁站监理记录表

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司2.1MWP屋顶分布式光伏项目

编号：01

现场工作内容		支架、钢材、格栅、桁架、构配件、	
作业地点		1/2#车间	
作业项目		高处坠落、倾覆、物体打击、	
主要风险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面 布置	1#厂房北侧、2#厂房西侧吊装。	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	发现问题：	安全管理人未到位	整改要求： 安全管理人立即 到位。
	整改结果：	已立即到位	复验意见：已在岗
旁站 时间	开始	2021年9月3日7时00分	对应 作业
	结束	2021年9月3日16时00分	正常
		正常	

旁站监理人员（签名）：张敏

作业负责人（签名）：张敏

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司2.1MWP 屋顶分布式光伏项目

编号：62

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		1/2#车间	
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面 布置	2#车间西侧	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警界线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	发现问题：	监理 有关 措施	整改要求：
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2021年9月14日6时00分	对应 作业
	结束	2021年9月14日18时00分	正常
			正常

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：[Signature]

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司2.1MWP 屋顶分布式光伏项目

编号：03

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		1/2#车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面 布置	1#车间北侧	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警界线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	发现问题：	监理 有关 措施	整改要求：
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2021年9月16日6时44分	对应 作业
	结束	2021年9月16日8时00分	
		正常	正常

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：[Signature]

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司2.1MWP 屋顶分布式光伏项目

编号：04

现场工作内容		组件吊装、逆变器吊装		
作业地点		1/2#车间		
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。		
	平面 布置	1#厂房北侧		
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场 主要 问题	发现问题： 		整改要求：	
	整改结果：		复验意见：	
旁站 时间	开始	2024年9月18日6时00分	对应 作业	正常
	结束	2024年9月18日18时00分		正常

旁站监理人员（签名）：陈永华

作业负责人（签名）：张敬东

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：芜湖正海汽车内饰件有限公司2.1MWP 屋顶分布式光伏项目

编号：05

现场工作内容		交流电缆吊装放线	
作业地点		1/2#车间	
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面 布置	配电房旁	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警界线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	发现问题： 一名临时工穿汗背心		整改要求： 穿工作服
	整改结果： 已整改		复验意见： 符合要求
旁站 时间	开始	2021年9月30日8时00分	对应 作业
	结束	2021年9月30日17时00分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：[签名]

作业负责人（签名）：[签名]

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。