

安全旁站监理记录表

工程名称: 杭州中德国际物流园二期工程 监理单位: 浙江中德工程监理有限公司 旁站: 2021.09.12

旁站工作内容		无	
作业地点		2#厂房	
作业项目 重要危险分析		吊车及施工人员的施工安全	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员1人, 施工人员8人, 交待现场施工安全技术重点及安全注意事项施工人员知晓。	
	平面 布置	施工作业区为材料放置点, 各类施工机械、工器具按管理安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	入场施工人员必须佩戴安全帽;	
现场 主要 问题	整改结果:	无	无
	无	无	无
旁站 时间	开始	2021年9月12日 8时0分	对应 作业
	结束	2021年9月12日 17时0分	
		现场物料堆放, 人员分工不明	
		物料码放整齐, 人员安排明确	

旁站监理人员(签名):

作业负责人(签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写;

2. “施工现场安全文明施工评价”中的各项工作若工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行细化, 宜采用勾选或填写的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。