

安全旁站监理记录表

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KWP 屋顶分布式光伏项目

编号：01

现场工作内容		吊装组件支架、格栅、桥架、自锁、新铁、逆变器	
作业地点		车间	
作业项目		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面布置	吊车固定吊装	
	安全措施	检查安全帽、施工规范内已设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场主要问题	发现问题：	整改要求：	未及时散料
	整改结果：	复验意见：	已整改
旁站时间	开始	2021年9月23日7时00分	对应作业
	结束	2021年9月23日15时30分	正常

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：张杰

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KWP 屋顶分布式光伏项目

编号：02

现场工作内容		电缆吊装、垂直支架安装。	
作业地点		车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。	
	平面布置	吊车固定吊装	
	安全措施	检查安全帽、施工规范内已设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场主要问题	发现问题：	整改要求：	及时系上安全带
	整改结果：		
旁站时间	开始	2021年10月22日7时30分	对应作业
	结束	2021年10月22日16时00分	
		正常	
		正常	

旁站监理人员（签名）：张杰

作业负责人（签名）：张杰

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：镁联科技（芜湖）有限公司 600KWP 屋顶分布式光伏项目

编号：03

现场工作内容		组件吊装.		
作业地点		车间		
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底。		
	平面布置	吊车固定吊装		
	安全措施	检查安全帽、施工规范内已设置警界线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场主要问题	发现问题：	监理 有关 措施	整改要求：	
	整改结果：		复验意见：	
旁站 时间	开始	2021年10月24日7时00分	对应 作业	正常
	结束	2021年10月24日17时00分		正常

旁站监理人员（签名）：[Signature]

作业负责人（签名）：[Signature]

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。