

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏凯能家纺新材料有限公司 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM9-ZHJL-001

现场工作内容		组件吊装						
作业地点		7#9#屋面						
作业项目 主要危险分析		防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆						
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审：✓是 □否； 2、施工机械及性能：25T 吊车 3、现场施工人员：技工 4 人，质量管理 1 人，安全管理 1 人，其它 5 人。 4、质量员到岗情况：✓是 □否；测量员到岗情况：✓是 □否；安全员到岗情况：✓是 □否； 5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✓是 □否；作业指导书是否进行差异化分析：□是 □否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：✓是 □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✓是 □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✓是 □否；是否有作业指导书小看板：✓是 □否； 6、个人防护用品使用情况：安全帽：✓是 □否；劳保服：✓是 □否；劳保鞋：✓是 □否； 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作 2、人员、设备与作业是否正常：正常 3、特殊情况的处理：无 4、其它：无							
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">现场主要问题</td> <td>无</td> <td rowspan="2">监理 有关 措施</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>整改结果： 无</td> <td>复验意见： 无</td> </tr> </table>			现场主要问题	无	监理 有关 措施	无	整改结果： 无
现场主要问题	无	监理 有关 措施	无					
	整改结果： 无		复验意见： 无					
旁站 时间	开始	2021 年 10 月 03 日 08 时	对应 作业					
	结束	2021 年 10 月 03 日 17 时						

旁站监理人员（签名）：

孙明

作业负责人（签名）：

黄光军



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：沭阳图宏纺织有限公司 2.0MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM9-ZHJL-002

现场工作内容	组件吊装		
作业地点	3#6#屋面		
作业项目 主要危险分析	防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审：✓是 □否； 2、施工机械及性能：25T 吊车 3、现场施工人员：技工 4 人，质量管理 1 人，安全管理 1 人，其它 5 人。 4、质量员到岗情况：✓是 □否；测量员到岗情况：✓是 □否；安全员到岗情况：✓是 □否； 5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✓是 □否；作业指导书是否进行差异化分析：□是 □否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：✓是 □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✓是 □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✓是 □否；是否有作业指导书小看板：✓是 □否； 6、个人防护用品使用情况：安全帽：✓是 □否；劳保服：✓是 □否；劳保鞋：✓是 □否； 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作 2、人员、设备与作业是否正常：正常 3、特殊情况的处理：无 4、其它：无		
现场主要问题	无	监理 有关 措施	无
	整改结果： 无		复验意见： 无
旁站 时间	开始	2021 年 10 月 06 日 08 时	对应 作业
	结束	2021 年 10 月 06 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

孙明

作业负责人（签名）：

黄光军



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏康达纺织科技有限公司 0.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM9-ZHJL-003

现场工作内容	组件吊装		
作业地点	3#屋面		
作业项目 主要危险分析	防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审：✓是 □否； 2、施工机械及性能：25T 吊车 3、现场施工人员：技工 4 人，质量管理 1 人，安全管理 1 人，其它 5 人。 4、质量员到岗情况：✓是 □否；测量员到岗情况：✓是 □否；安全员到岗情况：✓是 □否； 5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✓是 □否；作业指导书是否进行差异化分析：□是 □否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：✓是 □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✓是 □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✓是 □否；是否有作业指导书小看板：✓是 □否； 6、个人防护用品使用情况：安全帽：✓是 □否；劳保服：✓是 □否；劳保鞋：✓是 □否； 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作 2、人员、设备与作业是否正常：正常 3、特殊情况的处理：无 4、其它：无		
	现场主要问题	无	整改结果： 无
旁站 时间	开始	2021 年 10 月 08 日 08 时	对应 作业
	结束	2021 年 10 月 08 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

王明

作业负责人（签名）：

黄光军



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称: 江苏梦纱纺织科技有限公司 1.6MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JXM9-ZHJL-004

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		6#屋面	
作业项目 主要危险分析		防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审: ☒是 ☐否; 2、施工机械及性能: 25T 吊车 3、现场施工人员: 技工 4人, 质量管理 1人, 安全管理 1人, 其它 5人。 4、质量员到岗情况: ☒是 ☐否; 测量员到岗情况: ☒是 ☐否; 安全员到岗情况: ☒是 ☐否; 5、现场安全交底和落实情况: 是否有作业指导书: ☒是 ☐否; 作业指导书是否进行差异化分析: ☐是 ☐否; 是否有安全施工作业票和差异措施补充: ☒是 ☐否; 是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”: ☒是 ☐否; 是否按照施工作业票落实安全措施: ☒是 ☐否; 是否有作业指导书小看板: ☒是 ☐否; 6、个人防护用品使用情况: 安全帽: ☒是 ☐否; 劳保服: ☒是 ☐否; 劳保鞋: ☒是 ☐否; 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书(或施工方案)进行操作: 按施工方案进行操作 2、人员、设备与作业是否正常: 正常 3、特殊情况的处理: 无 4、其它: 无		
	现场主要问题 无 整改结果: 无		
旁站 时间		开始 2021 年 10 月 13 日 08 时 结束 2021 年 10 月 13 日 17 时	对应 作业

旁站监理人员(签名):

(Signature)

作业负责人(签名):

(Signature)



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏莱宇纺织科技有限公司 0.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM9-ZHJL-005

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		2#屋面	
作业项目 主要危险分析		防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审：✓是 □否； 2、施工机械及性能：25T 吊车 3、现场施工人员：技工 4 人，质量管理 1 人，安全管理 1 人，其它 5 人。 4、质量员到岗情况：✓是 □否；测量员到岗情况：✓是 □否；安全员到岗情况：✓是 □否； 5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✓是 □否；作业指导书是否进行差异化分析：□是 □否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：✓是 □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✓是 □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✓是 □否；是否有作业指导书小看板：✓是 □否； 6、个人防护用品使用情况：安全帽：✓是 □否；劳保服：✓是 □否；劳保鞋：✓是 □否； 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作 2、人员、设备与作业是否正常：正常 3、特殊情况的处理：无 4、其它：无		
	现场主要问题 无 整改结果：无		
旁站 时间	开始	2021 年 10 月 17 日 08 时	对应 作业
	结束	2021 年 10 月 17 日 17 时	
旁站监理人员（签名）：		作业负责人（签名）：	

旁站监理人员（签名）：

王利江

作业负责人（签名）：

黄光军



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏龙洲纺织科技有限公司 1.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM9-ZHJL-006

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		8#11#屋面	
作业项目 主要危险分析		防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审：✓是 □否； 2、施工机械及性能：25T 吊车 3、现场施工人员：技工 4 人，质量管理 1 人，安全管理 1 人，其它 5 人。 4、质量员到岗情况：✓是 □否；测量员到岗情况：✓是 □否；安全员到岗情况：✓是 □否； 5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✓是 □否；作业指导书是否进行差异化分析：□是 □否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：✓是 □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✓是 □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✓是 □否；是否有作业指导书小看板：✓是 □否； 6、个人防护用品使用情况：安全帽：✓是 □否；劳保服：✓是 □否；劳保鞋：✓是 □否； 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作 2、人员、设备与作业是否正常：正常 3、特殊情况的处理：无 4、其它：无		
	无		
现场主要问题		整改结果：	无
		无	无
旁站 时间	开始	2021 年 10 月 20 日 08 时	对应 作业
	结束	2021 年 10 月 20 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

孙利公

作业负责人（签名）：

黄光军



扫描全能王 创建