


安全旁站监理记录表

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号: ZHJL-AQPZ-002

现场工作内容		现场管桩材料进场吊运	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损,吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动,以及在吊车周围设立安全警示标志。 3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员,地面和屋面施工人员共 5 名。吊车司机和管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。	
	平面布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车,在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全措施	相关人员佩戴安全帽,现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机,以便实时掌握吊运安全,在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场主要问题	因在厂区内道路上进行吊运作业,需设安全员进行现场监督。		监理单位有关措施 施工人员佩戴安全帽,地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。 复验意见: 能按照监理指令执行操作
	整改结果: 已设专职安全员进行现场监督。		
旁站时间	开始	2021 年 10 月 28 日 13 时 30 分	对应作业
	结束	2021 年 10 月 28 日 18 时 00 分	
		现场准备工作就位 现场整理工作完善	

旁站监理人员 (签名): 魏书华

作业负责人 (签名): 韩学星