

安全旁站监理记录表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-005

现场工作内容		线路 N3 号塔组立安装	
作业地点		线路 N3 号塔基础处	
作业项目 主要危险分析		本工程主要为高空作业安装铁塔，危险系数较高，主要防止作业中高空摔落，高空物体坠落砸伤地面人员。材料碰撞砸伤施工人员。注意事项：1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、作业人员的安全帽、安全带佩戴齐全情况及防坠落防护措施是否到位。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工项目部派专职安全员进行现场指挥操作，同时做好了安全施工技术交底。监理单位配备人员在场监督旁站。	
	平面 布置	施工现场地势开阔，人员分布较分散防止高处掉落物体。作业人员在高空安装铁塔，下面其他人员辅助帮助输送材料。	
	安全 措施	现场参与施工人员佩戴安全帽及安全带及防坠器等安全用具，现场施工区域设有警戒线，施工过程中地面人员时刻警惕，输送的材料做好安全措施防止掉落，并有专职安全员看守。	
现场主要问题	因铁塔安装作业风险性较大，需设安全员进行现场监督。		监理 有关 措施 复验意见： 能按照施工方案及监理指令执行操作
	整改结果： 已设专职安全员进行现场监督。		
旁站 时间	开始	2021 年 12 月 08 日 09 时 30 分	对应 作业
	结束	2021 年 12 月 08 日 17 时 00 分	
		现场准备工作就位	
		现场整理工作完善	

旁站监理人员（签名）：魏斌

作业负责人（签名）：杨华