

安全旁站监理记录表

工程名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-SKMYGF02-AQPZ-02

现场工作内容		光伏组件到场卸车	
作业地点		光伏场区	
作业项目 主要危险分析		高空坠落 物体打击	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，地面有专人指挥卸车作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>3</u> 人，叉车 <u>1</u> 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	无		监理有关措施 无 复验意见： 无
	整改结果： 无		
旁站时间	开始	2017年11月18日8时30分	对应作业
	结束	2017年11月18日8时50分	
		班前交底，施工准备	
		清理现场，工完场清	

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。