

安全旁站监理记录表

工程名称: 苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号: SKQN-SKMYGF02-AQPZ-03

现场工作内容		1*4 直流电缆到场卸车		
作业地点		光伏场区		
作业项目 主要危险分析		高空坠落 物体打击		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1、安全专职管理人员在场监督,地面有专人指挥卸车作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 <u>5</u> 人,叉车 <u>1</u> 台,机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度,并成立安全管理组织,项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否		
	平面 布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否		
	安全 措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、施工现场全面禁烟,下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否		
现场 主要 问题	开始时间: 2021年11月13日 6时0分 结束时间: 2021年11月13日 6时20分 旁站时间:		整改结果: 立即整改 复验意见: 合格	
旁站 时间	开始	2021年11月13日 6时0分	对应 作业	班前交底,施工准备
	结束	2021年11月13日 6时20分		清理现场,工完场清

旁站监理人员(签名):

施工负责人(签名):

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。