

安全旁站监理记录表

工程名称:承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQPZ-009

现场工作内容		承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域：滦平县偏岭村-存放组件的仓库 施工内容：光伏组件转场 拍摄时间：2022.06.13 备注：5吨叉车一辆 施工人员1名 建设单位：润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域：滦平县偏岭村-存放组件的仓库 施工内容：光伏组件转场 拍摄时间：2022.06.13 10:26 备注：5吨叉车一辆 施工人员1名 建设单位：润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司			
		作业地点		承德市滦平县偏岭村仓库	
作业项目		坠物伤人 物体打击 物件失稳			
主要危险分析					
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、安全负责人已到位，并配有专人指挥。			
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合要求； 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。			
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。			
现场主要问题	现场发现问题：无		监理 有关 措施	监理意见： / 复验意见： /	
	整改结果： /				
旁站时间	开始	2022 年 06 月 13 日 07 时 35 分	对应作业	太阳能光伏组件转场开始	
	结束	2022 年 06 月 13 日 17 时 20 分		太阳能光伏组件转场结束	

旁站监理人员（签名）： 贲振军

作业负责人（签名）：吴伟旗

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。