


安全旁站监理记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-006

现场工作内容		太阳能光伏组件到场卸货	
			
作业地点		承德市滦平县大屯镇项目部仓库	
作业项目 主要风险分析		坠物伤人 物体打击 物件失稳	
施工 现场	组织 管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、安全负责人已到位，并配有专人指挥。	
安全 文明 施工 评价	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合要求； 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场 主要 问题	现场发现问题：无		监理 有关 措施
	整改结果：/		监理意见：/ 复验意见：/
旁站 时间	开始	2022 年 03 月 26 日 10 时 10 分	对应 作业
	结束	2022 年 03 月 26 日 17 时 10 分	太阳能光伏组件卸货开始 太阳能光伏组件卸货结束

旁站监理人员（签名）：高振平

作业负责人（签名）：刘保欣

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-007

现场工作内容		太阳能光伏组件到场卸货  2022/03/27 11:36 中国, 河北省, 承德市	
作业地点		承德市滦平县大屯镇项目部仓库	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人 物体打击 物件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、安全负责人已到位，并配有专人指挥。	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合要求； 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场 主要 问题	现场发现问题：无		监理 意见：/
	整改结果：/		复验意见：/
旁站 时间	开始	2022 年 03 月 27 日 10 时 15 分	对应 作业
	结束	2022 年 03 月 27 日 17 时 20 分	太阳能光伏组件卸货结束

旁站监理人员（签名）：高振军

作业负责人（签名）：刘伟一

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-008

现场工作内容		太阳能光伏组件到场卸货			
					
作业地点		承德市滦平县大屯镇项目部仓库			
作业项目 主要危险分析		坠物伤人 物体打击 物件失稳			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、安全负责人已到位，并配有专人指挥。			
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合要求； 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。			
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。			
现场 主要 问题	现场发现问题：无		监理 有关 措施	监理意见：/	
	整改结果：/			复验意见：/	
旁站 时间	开始	2022 年 03 月 28 日 09 时 35 分		对应 作业	太阳能光伏组件卸货开始
	结束	2022 年 03 月 28 日 18 时 20 分			太阳能光伏组件卸货结束

旁站监理人员（签名）：高振平

作业负责人（签名）：刘保欣

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建