



# 监理安全检查记录表

工程名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SXGR-AQJC-01

|           |                                                                                                                            |                 |                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 河北舒阳新能源科技有限公司                                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                        |
| 检查时间      | 2021 年 11 月 10 日                                                                                                           | 检查地点            | 虎什哈镇大河北村综合服务站                                                                                         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                             |                 |                                                                                                       |
| 施工及检查情况简述 | 虎什哈镇大河北村综合服务站屋顶光伏安装时, 个别施工人员没有正确佩戴安全帽, 没有佩戴防护手套。                                                                           |                 |                                                                                                       |
| 存在问题      |                                         |                 |                                                                                                       |
| 整改要求      | 1. 施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽;<br>2. 施工人员必须配齐相应的劳保用品。                                                                             |                 |                                                                                                       |
| 检查人       |                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2021. 11. 10 |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人:  日期: 2021 年 11 月 10 日 |                 |                                                                                                       |
| 复查意见      | 复查人:  日期: 2021 年 11 月 10 日             |                 |                                                                                                       |



扫描全能王 创建