





监理安全检查记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXGR-AQJC-02

施工单位	河北舒阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 15 日	检查地点	大屯镇兴州村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	大屯镇兴州村巡视检查时发现，村民王庭申家屋顶施工部位与村内 380V 裸线线路安全距离不足，支架安装时容易碰到其线路上，发生触电的风险较大。		
存在问题			
整改要求	要求施工单位在施工前做好相应的安全防护措施，设专人进行监护。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.11.16
整改情况	已按要求整改 整改负责人：  日期：2021年11月16日		
复查意见	复查人：  日期：2021年11月16日		



扫描全能王 创建