

# 安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-AQPZ-028

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 日期及气候：2023 年 03 月 01 日<br>天气：晴                                                                                                                                                                                                                | 工程地点：升压站内                      |
| 旁站监理的部位或工序：升压站消防水泵房基础土方开挖                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| 旁站监理开始时间：07：30                                                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：17：30                 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、施工前专职安全员进行安全交底，施工人员及各项准备工作到位。</li><li>2、挖掘机证件齐全，操作证在有效期内。</li><li>3、事故油池基础开挖设置安全警戒线，挖掘机作业半径禁止有人。</li><li>4、按照方案进行开挖，放坡，并及时支护。</li><li>5、基坑开挖后，及时设置临边防护杆栏。</li></ol>                      |                                |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、检查坑基开挖前的准备工作：施工员、安全员在场，施工前进行安全交底。</li><li>2、检查挖掘机性能良好，证件齐全，司机有操作证。</li><li>3、检查消防水泵房基础开挖配置专人警戒，挖掘机作业半径禁止有人。</li><li>4、整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督，控制，指导。</li><li>5、检查基础开挖后，临边防护符合要求。</li></ol> |                                |
| 发现问题：<br>无                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| 处理意见：<br>无                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| 备注：<br>开挖未发生安全事故。                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| 安全员：张飞<br>2023 年 03 月 01 日                                                                                                                                                                                                                    | 旁站监理人员：田同海<br>2023 年 03 月 01 日 |

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。







### 施工记录

天气：多云 8°C 西风≤3级 湿度60%

地址：许昌市禹州市贺神线在三官庙附近

工程名称：禹州晶能50MW光伏发电项目

施工点内容：升压站消防泵房土方开挖监理安全旁站

时间：2023-03-01 10:01:31

工程  
相机



扫描全能王 创建