

安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-AQPZ-014

现场工作内容		N20、N28（送出线路铁塔吊装），天期：多云	
作业地点		 禹州市晶能50MW光伏发电项目 施工区域：送出线路 施工内容：N20立塔 拍摄时间：2022.07.02 天气：多云 33℃ 地点：禹州市·徐门村村民监督委员会	
作业项目 主要危险分析		1、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 2、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 3、吊机配合不协调 4、起吊时出现瞬间强风 6、雷击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	8 名施工人员；管理人员 1 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面布置	场地平整。	
	安全措施	工人佩戴安全帽、临边防护已到位、吊装工具牢靠合格、查看特种人员操作证、现场有专职安全人员指挥、安全措施满足作业条件。	
现场主要问题	无	监理 有关 措施	无
	整改结果：		复验意见：
旁站时间	开始	2022 年 07 月 02 日 06 时 00 分	吊装施工开始
	结束	2022 年 07 月 02 日 17 时 30 分	吊装施工结束

旁站监理人员（签名）：徐文平

作业负责人（签名）：高磊磊



扫描全能王 创建