

安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-AQPZ-016

现场工作内容		N29（送出线路铁塔吊装），天期：阴		
作业地点		 禹州市晶能50MW光伏发电项目 施工区域：送出线路 施工内容：N29立塔 拍摄时间：2022.07.15 地点：禹州市·禹神快速通道		
作业项目 主要危险分析		1、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 2、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 3、吊机配合不协调 4、起吊时出现瞬间强风 6、雷击		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	8 名施工人员；管理人员 1 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。		
	平面布置	场地平整。		
	安全措施	工人佩戴安全帽、临边防护已到位、吊装工具牢靠合格、查看特种人员操作证、现场有专职安全人员指挥、安全措施满足作业条件。		
现场主要问题	无	监理 有关 措施	无	
	整改结果：		复验意见：	
旁站时间	开始	2022 年 07 月 15 日 06 时 00 分	对应作业	吊装施工开始
	结束	2022 年 07 月 15 日 10 时 30 分		吊装施工结束

旁站监理人员（签名）：

徐文平

作业负责人（签名）：

高路路



扫描全能王 创建