

# 安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-AQPZ-023

|                      |                 |                                                                                                                                                                                                        |                |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 现场工作内容               |                 | 光伏区箱逆变一体机吊装就位。                                                                                                                                                                                         |                |
| 作业地点                 |                 | 光伏区 7#、8#、9#、15#箱逆变现场。                                                                                                                                                                                 |                |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                 | 1、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 2、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 3、吊机配合不协调 4、起吊时出现瞬间强风。                                                                                                              |                |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织<br>管理        | 现场吊装作业 4 人，专职安全员 1 人、现场起重机 1 辆、1 台 25 吨起重机，吊装前对工人进行了安全培训和安全三级安全教育、安全技术交底，安全劳保用品已配备，现场作业区设有警戒线，作业区域禁止入内，高空作业人员安全带安全绳正确佩戴，现场吊装有专人指挥吊装起重作业，吊装前对吊装作业人员进行危险源分析和辨识，事故发生应采取的措施进行培训，工作票已签发同意吊装就位，现场施工安全处于可控状态。 |                |
|                      | 平面<br>布置        | 施工作业区平面布置科学合理，各类施工机械、工器具等的设置符合安全文明施工标准化管理规定要求。                                                                                                                                                         |                |
|                      | 安全<br>措施        | 工人佩戴安全帽、安全警戒线防护已到位、吊装工具牢靠合格、特种人员操作证合格有效、现场有专职安全人员指挥、安全措施满足作业条件。                                                                                                                                        |                |
| 现场主<br>要问题           | 整改结果：<br>无安全隐患。 |                                                                                                                                                                                                        | 监理<br>有关<br>措施 |
|                      |                 |                                                                                                                                                                                                        | 复验意见：          |
| 旁站<br>时间             | 开始              | 2022年12月10日 14时 10分                                                                                                                                                                                    | 对应<br>作业       |
|                      | 结束              | 2022年12月10日 17时 00分                                                                                                                                                                                    |                |
|                      |                 | 开始旁站时现场作业正常                                                                                                                                                                                            |                |
|                      |                 | 结束旁站时现场作业正常                                                                                                                                                                                            |                |

旁站监理人员（签名）：田国友





施工负责人（签名）：

张纪磊



扫描全能王 创建





箱逆变一体机吊装就位

