

安全旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-AQPZ-036

日期及气候：2023 年 07 月 16 日 天气：晴		工程地点：10#光伏区	
旁站监理的部位或工序：10#箱逆变基础土方开挖			
旁站监理开始时间：07：30		旁站监理结束时间：16：30	
施工情况： 1、施工前专职安全员进行安全交底，施工人员及各项准备工作到位。 2、挖掘机证件齐全，操作证在有效期内。 3、事故油池基础开挖设置安全警戒线，挖掘机作业半径禁止有人。 4、按照方案进行开挖，放坡，并及时支护。 5、基坑开挖后，及时设置临边防护杆栏。			
监理情况： 1、检查坑基开挖前的准备工作：施工员、安全员在场，施工前进行安全交底。 2、检查挖掘机性能良好，证件齐全，司机有操作证。 3、检查消防水泵房基础开挖配置专人警戒，挖掘机作业半径禁止有人。 4、整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督，控制，指导。 5、检查基础开挖后，临边防护符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注： 开挖未发生安全事故。			
安全员：马松涛 2023 年 07 月 16 日		旁站监理人员：田国存 2023 年 07 月 16 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。





施工记录

天气：晴 32℃ 东南风-5级 湿度48%
地址：许昌市禹州市和路路在鸿畅镇真村村委会附近
施工内容：光伏区10#箱逆变一体机设备基础土方开挖

工程
相机

光伏区 10#箱逆变基础土方开挖监理安全旁站



扫描全能王 创建